



**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 41, тел. 8(8172) 57-11-02, e-mail: oogpn-und@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Череповец

(наименование органа государственного пожарного надзора)

162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 35,
тел. 8(8202) 51-70-31; e-mail: ond04-35@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 186/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 118»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 186 от « 21 » сентября 2021 года в период с «05» октября 2021 г.
по «15» октября 2021 г.

Инспектор ОНД и ПР по г. Череповец лейтенант внутренней службы Немна Роман Олегович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного

пожарного надзора)
проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заместитель завелюющего по
АХР МБДОУ «Детский сад № 118» Бабанская Наталья Александровна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1-й этаж				
1.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 37 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	

	зданию детского сада, выполнена ниже второй степени огнестойкости (из группы № 1)	п. 65 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 6.7.14 СП 2.13130.2012		
9.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 57 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНИП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
10.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 57 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
11.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 58 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
12.	Эвакуационная дверь, отделяющая помещение № 58(тамбур, согласно плана технического паспорта) от помещения № 57(согласно плана технического паспорта) открывается не по направлению выхода из здания	ст. 4, 6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
13.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 56 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	04.09.2023	
14.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 56 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
15.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 56 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП	04.09.2023	

	опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)			
23.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 42 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
24.	В помещении № 42(раздевалка, согласно плана технического паспорта) на пути эвакуации допущено размещение мебели, препятствующее безопасной эвакуации (по факту 0,7 м)	п.27 п.п. «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479 ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
25.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода из помещения №43(группа, согласно плана технического паспорта) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
26.	В помещении № 43(группа, согласно плана технического паспорта) на пути эвакуации допущено размещение мебели, препятствующее безопасной эвакуации (по факту 0,6 м)	п.27 п.п. «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479 ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
27.	Перед наружной дверью эвакуационного выхода из помещения № 43(группа, согласно плана технического паспорта) отсутствует горизонтальная входная площадка шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 6.28 СНиП 21-01-97; п.4.2.21 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
28.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 33 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
29.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 33 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
30.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 33 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	

	технического паспорта) допущена горючая отделка стен (частично выполнены деревянные панели) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020		
38.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в коридоре (помещение № 12 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
39.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 12 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
40.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 12 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
41.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 12 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка потолка (плитка) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
42.	Допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации в помещении № 3 (группа, согласно плана технического паспорта)	п.16 п.п. «ж» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
43.	Пристроенная прогулочная веранда к зданию детского сада, выполнена ниже второй степени огнестойкости (из группы № 3)	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 65 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 6.7.14 СП 2.13130.2012	04.09.2023	

	№ 22 согласно плана технического паспорта)	ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020		
52.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №22(тамбур, согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее 0,8м (по факту 0,65 м)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
53.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 22 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
54.	Пристроенная прогулочная веранда к зданию детского сада, выполнена ниже второй степени огнестойкости (из группы № 4) (из помещения № 19 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 65 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 6.7.14 СП 2.13130.2012	04.09.2023	
55.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 19 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
56.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №19(тамбур, согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее 0,8м (по факту 0,65 м)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
57.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 19 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
58.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 18 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
59.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 20 согласно плана	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от	04.09.2023	

	направлению выхода из здания			
65.	В помещении № 25(группа, согласно плана технического паспорта) на пути эвакуации допущено размещение мебели, препятствующее безопасной эвакуации (по факту 0,5 м)	п.27 п.п. «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479 ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
66.	Дверь, отделяющая помещение №65(согласно плана технического паспорта –кладовая) категории В2 от помещения № 67(согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
2-й этаж здания				
67.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, отделяющая помещение № 42(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 55 (тамбур, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
68.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 55 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
69.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 55 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
70.	В нижней части эвакуационной лестницы (лестница 3-го типа), ведущая из помещения № 52 (согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу отсутствуют ступени	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 5.2.1 СП 1.13130.2009	04.09.2023	
71.	В помещении № 42 (лестница, согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
72.	На путях эвакуации (лестница, помещение № 42 согласно плана технического паспорта) допущена	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;	04.09.2023	

	возможность их свободного открывания изнутри без ключа			
79.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 41 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
80.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 41 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
81.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности КМ1 декоративно-отделочных покрытий потолка (плитка) на втором этаже в помещении № 40 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	04.09.2023	
82.	В помещении № 1 (лестница, согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
83.	Эвакуационная дверь, отделяющая помещение № 1(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 2 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не оборудована уплотнением в притворах.	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
84.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 2 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
85.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 2 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП	04.09.2023	

	возможность их свободного открывания изнутри без ключа			
93.	В нижней части эвакуационной лестницы (лестница 3-го типа), ведущая из помещения № 23 (согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу отсутствуют ступени	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 5.2.1 СП 1.13130.2009	04.09.2023	
94.	На путях эвакуации (лестница, помещение № 25 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
95.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, отделяющая помещение № 26(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 25 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
96.	Эвакуационная дверь, отделяющая помещение № 26(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 27 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не оборудована и уплотнением в притворах	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
97.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, отделяющая помещение № 26(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 27 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
98.	На путях эвакуации (лестница, помещение № 27 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	

	противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости			
108.	Помещение №14(согласно плана технического паспорта-кладовая) не отделено от помещения № 18(согласно плана технического паспорта) противопожарной перегородкой 1-го типа	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
109.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 35 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
110.	Дверь, отделяющая помещение №13(согласно плана технического паспорта-кладовая) категории В2 от помещения № 26(согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
111.	Дверь, отделяющая помещение №7(прачечная, согласно плана технического паспорта) категории В3 от помещения № 9(гладильная, согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
112.	Дверь, отделяющая помещение №8(сушилка, согласно плана технического паспорта) категории В2 от помещения № 9(гладильная, согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
113.	Дверь, отделяющая помещение №9(гладильная, согласно плана технического паспорта) категории В2 от помещения № 10(коридор, согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
114.	В помещении № 11(коридор, согласно плана технического паспорта) допущено размещение трубопровода, выступающего из плоскости стены на высоте менее 2 м (по факту 1,6 м)	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
	Системы противопожарной защиты			
115	Согласно акта № 85 "Освидетельствования внутреннего противопожарного водопровода" от 17.08.2021 г. давление в сети не обеспечивает требуемый расход воды	ч.1 ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 10.13130.2020	04.09.2023	
116	Не соблюдаются действующие на момент установки дополнительного оборудования, переноса оборудования и замены по истечению срока эксплуатации, предусмотренного заводом изготовителем, оборудования автоматической пожарной	ч. 4 ст. 4, 6, 82, 83, 84, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 13.15.7, 13.15.3 СП 5.13130.2009* п. 5.18 СП 484.1311500.2020, п. 4.5, 4.6 СП 6.13130.2009*,	04.09.2023	

2.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 37 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	04.09.2023	
3.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 37 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
4.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 38 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
5.	Отсутствует документация подтверждающая класс пожарной опасности КМ1 декоративно-отделочных покрытий потолка (плитка) на первом этаже в помещении № 36 (согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, 134 ч. 7 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	04.09.2023	
6.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 61 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
7.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 61 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка потолка (плитка) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
8.	Пристроенная прогулочная веранда к	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ;	04.09.2023	

	с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	1.13130.2020		
16.	В помещении № 56(раздевалка, согласно плана технического паспорта) на пути эвакуации допущено размещение мебели, препятствующее безопасной эвакуации (по факту 0,6 м)	п.27 п.п. «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479 ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
17.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №51(тамбур, согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее 0,8м (по факту 0,65 м)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
18.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 51 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
19.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 51 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
20.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 50 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
21.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 42 (согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
22.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 42 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	

	опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)			
31.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 33 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка потолка (плитка) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
32.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в эвакуационном выходе №1 из помещения № 33(коридор, согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
33.	На путях эвакуации (эвакуационный выход №1, согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
34.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 11 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
35.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №11(тамбур, согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее 0,8м (по факту 0,65 м)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
36.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 11 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
37.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 11 согласно плана	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от	04.09.2023	

44.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение № 8 согласно плана технического паспорта)	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.22 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
45.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №8(тамбур, согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу, выполнена менее 0,8м (по факту 0,65 м)	п. 23 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.16 СНиП 21-01-97 п.4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
46.	На путях эвакуации (тамбур, помещение № 8 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
47.	Эвакуационная дверь, отделяющая помещение № 7(тамбур, согласно плана технического паспорта) от помещения № 8(тамбур, согласно плана технического паспорта) открывается не по направлению выхода из здания	ст. 4, 6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
48.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 6 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
49.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 6 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
50.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 5 (спальня, согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
51.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации в тамбуре (помещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;	04.09.2023	

	технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020		
60.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 20 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
61.	Эвакуационная дверь, отделяющая помещение № 23 (лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 24 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на первом этаже не оборудована приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
62.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 24 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
63.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 24 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
64.	Эвакуационная дверь, ведущая непосредственно наружу из помещения № 25(согласно плана технического паспорта) открывается не по	ст. 4, 6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п.4.2.22 СП 1.13130.2020	04.09.2023	

	горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020		
73.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, отделяющая помещение № 42(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 43 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
74.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 43 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
75.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 43 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
76.	В помещении № 43(раздевалка, согласно плана технического паспорта) на пути эвакуации допущено размещение мебели, препятствующее безопасной эвакуации (по факту 0,6 м)	п.27 п.п. «б» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479 ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002г. N 184-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
77.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 49 (спальня, согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
78.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, отделяющая помещение № 42(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 41 (раздевалка, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не обеспечивают	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	

	неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	1.13130.2020		
86.	В нижней части эвакуационной лестницы (лестница 3-го типа), ведущая из помещения № 3 (согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу отсутствуют ступени	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 5.2.1 СП 1.13130.2009	04.09.2023	
87.	Допущено размещение мебели и других предметов на путях эвакуации в помещении № 62 (коридор, согласно плана технического паспорта)	п.16 п.п. «ж» ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	
88.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 14 (спальня, согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
89.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 16 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
90.	На путях эвакуации (коридор, помещение № 16 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка пола (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
91.	В помещении № 26 (лестница, согласно плана технического паспорта) на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
92.	Запоры (замки) на двери эвакуационного выхода, отделяющая помещение № 26(лестница, согласно плана технического паспорта) от помещения № 16 (коридор, согласно плана технического паспорта) на втором этаже не обеспечивают	ст. 4, 6, п.п. 9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; п. 6.18 СНиП 21-01-97; п. 26 ППР РФ от 16.09.2020г. № 1479	04.09.2023	

99.	На путях эвакуации (раздевалка, помещение № 27 согласно плана технического паспорта) допущена горючая отделка стен (масляная краска) с неизвестным показателем пожарной опасности (на объекте защиты отсутствует документация подтверждающая предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации)	п. 25 ППР в РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 4, 6, 134, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; п. 4.1.2 СП 1.13130.2020	04.09.2023	
100.	В нижней части эвакуационной лестницы (лестница 3-го типа), ведущая из помещения № 28 (согласно плана технического паспорта) непосредственно наружу отсутствуют ступени	ст. 4, 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; ст. 46 ФЗ от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ; п. 5.2.1 СП 1.13130.2009	04.09.2023	
101.	Дверь, отделяющая помещение №65(кладовая, согласно плана технического паспорта) категории В2 от помещения № 67(согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
Подвальное помещение				
102.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 17 (коридор, согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
103.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 15 (кладовая, согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
104.	Дверь, отделяющая помещение №15(согласно плана технического паспорта-кладовая) категории В2 от помещения № 17(согласно плана технического паспорта) выполнена не противопожарной с ненормированным пределом огнестойкости	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
105.	Помещение №15(согласно плана технического паспорта-кладовая) не отделено от помещения № 17(согласно плана технического паспорта) противопожарной перегородкой 1-го типа	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	
106.	Допущена эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (скрутки электропроводов) в помещении № 14 (кладовая, согласно плана технического паспорта)	п. 35 «а» ППР РФ от 16.09.2020 г. № 1479	04.09.2023	
107.	Дверь, отделяющая помещение №14(согласно плана технического паспорта-кладовая) категории В2 от помещения № 18(согласно плана технического паспорта) выполнена не	ст. 4, 6, 37, 88 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	04.09.2023	

<p>сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре требования нормативных документов по пожарной безопасности. Не вносятся соответствующие решения, дополнения и изменения в имеющуюся проектную документацию, либо не разрабатываются новые проектные решения в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности (монтаж АУПС (автоматической установки пожарной сигнализации) и СОУЭ (системы оповещения и управления эвакуацией) не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, установка систем 2008 г.).</p>	<p>п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013</p>		
--	------------------------------------	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ

«Детский сад № 118» Бабанская Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Ч.А.Б.
(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по городу Череповец
лейтенант внутренней службы Немна Р.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

